

Инструкция по плановому осмотру

- Кроме пред- и послеексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре. Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM.

Страховочно-спусковые устройства VERSO и REVERSO



1. Вы должны знать историю использования изделия

Любое СИЗ, состояние которого вызывает сомнение, должно быть изъято из эксплуатации до проведения детального осмотра (планового или внепланового).

Пользователь должен:

- Предоставить полную информацию об условиях эксплуатации.
- Сообщить о любых исключительных происшествиях при использовании СИЗ. (Примеры: срыв или остановка падения, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт вне заводов производителя и т.д.).

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.

Внимание, кодификация индивидуального номера наших изделий меняется. Используются одновременно два типа кодификации.

Смотрите ниже подробную информацию по каждому типу кодификации индивидуальных номеров.

Кодификация А:

00 000 AA 0000

Год изготовления
День изготовления
Имя инспектора
Приращение

Кодификация В:

00 A 0000000 000


Год изготовления
Месяц изготовления
Номер партии
Приращение

Убедитесь, что срок службы изделия не истек.

Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Проверка состояния корпуса

- Проверьте состояние корпуса (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и износа и т.д.).



- Проверьте на наличие заусенцев место контакта тормозного карабина с корпусом. При необходимости обработайте шероховатые участки наждачной бумагой

4. Проверка состояния соединительных элементов

- Ищите возможные деформации, трещины или сильные надрезы. Убедитесь, что кабель надежно прикреплен к корпусу и не изношен.

5. Проверка состояния фрикционных элементов

- Проверьте состояние желобков, по которым проходит веревка. Убедитесь в отсутствии сильного износа. При необходимости сгладьте острые края наждачной бумагой.

6. Проведите функциональный тест

- Проведите функциональный тест устройства для работы в режиме страховки лидера и страховки второго участника (тест проводится на безопасной высоте с земли).