

ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовлад. 14, эт. 3 пом. I ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru



Средства индивидуальной защиты
Перчатки защитные
«Гарда» (vnt 070) / «Гарда+» (vnt 071)



ТР ТС 019/2011



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.
Игнорирование этих предупреждений может привести к травмам.

Рис. 1. Внешний вид



1. Кожа
2. Эластан
3. Манжеты на липучке
4. Отверстие для крепления карабина

Рис. 2. Маркировка изделия



Уход

Перчатки, бывшие в употреблении, должны быть очищены от загрязнений и просушены. Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделия вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химическими активными веществами запрещена!

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования.

Внимание! Изделие не должно подвергаться вредным и опасным факторам или неправильному обращению. Избегайте контакта с агрессивными веществами (кислотами, грунтовками, краской, маслами, чистящими средствами и т. д.). Избегайте высоких температур и термического воздействия.

Хранение, транспортирование и утилизация

СИЗ должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Перчатки должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Перчатки должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение перчаток в одном помещении с

Описание

Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических повреждений.

Защитное свойство - Мп.

Перчатки защитные предназначены для работы с канатами. Изделия разработаны для защиты от механических повреждений: порезов, ссадин, проколов, перегрева, используются также для осуществления страховки и спуска по веревке. Имеются 2 модели "Гарда" и "Гарда+", 2 цвета: черный и желтый, 4 размера: S, M, L, XL. Перчатки выполнены из комбинированных материалов, в основе натуральная кожа и эластичный нейлон.

Маркировка на изделиях

Значения маркировки представлены на рисунке 1.

В соответствии с EN 388 перчатки "Гарда" и "Гарда+" имеют эксплуатационные уровни 3133.

В случае перепродажи СИЗ, произведенных под маркой «ВЕНТО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будет применяться указанные СИЗ.

Внимание! СИЗ рук следует применять только в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия.

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков использования и соблюдение мер безопасности — личная ответственность пользователя. Производитель

не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.

Использование

Необходимо подобрать подходящий пользователю размер перчаток. Манжеты с застежкой на липучке позволяют регулировать обхват кисти руки.

Перчатки разработаны для защиты от механических повреждений: порезов, ссадин, проколов, перегрева

Внимание! Не используйте перчатки, если существует риск попадания перчаток в движущийся механизм.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.

Температурный режим эксплуатации от минус 10 до плюс 50 °С.

Ограничения по использованию обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователя отсутствуют.

Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом. Изделия проверяют на предмет отсутствия

бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Перчатки должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, с относительной влажностью воздуха не более 60 %, на стеллажах или в развешанном состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м), не допуская контактов с огнем, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения изделий — 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения срок хранения.

Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ, окончание срока хранения и пр.

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выбраковка

СИЗ».

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гребнями.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркеров изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

Изготовлено в Swisspo Sports Mfg. Co. (Pvt) Ltd., Swisspo Road, Christian Town, 51310 Sialkot, Pakistan по заказу ООО «ВЕНТО-2М», Россия, г. Москва, Походный проезд, домовлад. 14, эт. 3 пом. I ком. 2

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой VENTO.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

Уход

Перчатки, бывшие в употреблении, должны быть очищены от загрязнений и просушены. Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделия вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена!

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования.

Внимание! Изделие не должно подвергаться вредным и опасным факторам или неправильному обращению. Избегайте контакта с агрессивными веществами (кислотами, грунтовками, краской, маслами, чистящими средствами и т. д.). Избегайте высоких температур и термического воздействия.

Хранение, транспортирование и утилизация

СИЗ должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Перчатки должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Перчатки должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение перчаток в одном помещении с

бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Перчатки должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, с относительной влажностью воздуха не более 60 %, на стеллажах или в развешанном состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м), не допуская контактов с огнем, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения изделий — 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения/срока хранения.

Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ, окончание срока хранения и пр.

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выбраковка

СИЗ».

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

Изготовлено в Swisso Sports Mfg. Co. (Pvt) Ltd., Swisso Road, Christian Town, 51310 Sialkot, Pakistan по заказу ООО «ВЕНТО-2М», Россия, г. Москва, Походный проезд, домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой VENTO.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2
Тел/факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru



Средства индивидуальной защиты
Перчатки защитные
«Гарда» (vnt 070) / «Гарда+» (vnt 071)

EAC **ТР ТС 019/2011**

**ВНИМАНИЕ!**

Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:
- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.
Игнорирование этих предупреждений может привести к травмам.



Рис. 2. Маркировка изделия

Пиктограмма от механических рисков

EN 388

Характеристики механической прочности

Производитель

Арктикул

VENTO

перчатки защитные

Арт: vnt 070 «Гарда»

Арт: vnt 071 «Гарда+»

ТР ТС 019/2011

Класс защиты 1

EAC

Дата изготовления

Или ГГГГ

Гарантия 3 года с даты продажи

Изготовлено в Пакистане

Swisso Sports Mfg. Co. (Pvt) Ltd.
P.O. Box 140
000 «ВЕНТО-2М»

Дата изготовления

Срок гарантии

Страна изготовления

Размер

S

Наименование модели

EAC - Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Описание

Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических повреждений. Защитное свойство - Мп.

Перчатки защитные предназначены для работы с канатами. Изделия разработаны для защиты от механических повреждений: порезов, ссадин, проколов, перегрева, используются также для осуществления страховки и спуска по веревке. Имеются 2 модели "Гарда" и "Гарда+", 2 цвета: черный и желтый, 4 размера: S, M, L, XL. Перчатки выполнены из комбинированных материалов, в основе натуральная кожа и эластичный нейлон.

Маркировка на изделиях

Значения маркировки представлены на рисунке 1.

В соответствии с EN 388 перчатки "Гарда" и "Гарда+" имеют эксплуатационные уровни 3133.

В случае перепродажи СИЗ, произведенных под маркой «ВЕНТО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будет применяться указанные СИЗ.

Внимание! СИЗ рук следует применять только в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия.

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков использования и соблюдение мер безопасности — личная ответственность пользователя. Производитель

не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.

Использование

Необходимо подобрать подходящий пользователю размер перчаток. Манжеты с застежкой на липучке позволяют регулировать обхват кисти руки.

Перчатки разработаны для защиты от механических повреждений: порезов, ссадин, проколов, перегрева

Внимание! Не используйте перчатки, если существует риск попадания перчаток в движущийся механизм.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.

Температурный режим эксплуатации от минус 10 до плюс 50 °С.

Ограничения по использованию обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователя отсутствуют.

Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом. Изделия проверяют на предмет отсутствия